



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA -DIDAI-

Informe Ejecutivo	O-DIDAI/SUB-141-2023-B
Nombramiento:	O-DIDAI/SUB-141-2023
SIAD No.:	N/A
Fecha del Nombramiento:	08 de septiembre de 2023
Fecha de entrega del Informe:	21 de septiembre de 2023
Fecha de entrega del Informe Final:	21 de septiembre de 2023
Nombre del Auditor:	Lic. Gustavo Adolfo Flores Colón
Nombre del Supervisor:	Lic. Jorge Álvaro Salazar Pineda
Unidad Ejecutora:	Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-/Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur
Tipo de Auditoría:	Consejo o consultoría de acciones realizadas posteriores al informe ejecutivo O-DIDAI-154- 2023, respecto a la verificación de las condiciones en que se encuentra la propiedad donde se inició la construcción del Instituto Tecnológico de Amatitlán.
Áreas Examinadas:	Acciones realizadas posteriores al informe ejecutivo O-DIDAI-154-2023,
Período Auditado:	N/A

TOMO 1 DE 1

PBX: (502) 2411-9595

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
Informe O-DIDAI/SUB-141-2023-B**

**Consejo o consultoría de acciones realizadas posteriores
al informe ejecutivo O-DIDAI-154-2023, respecto a la
verificación de las condiciones en que se encuentra la
propiedad donde se inició la construcción del Instituto
Tecnológico de Amatitlán.**

GUATEMALA, SEPTIEMBRE DE 2023

INDICE

INTRODUCCION	1
OBJETIVOS	1
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	1
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD	1 y 2

INTRODUCCION

De conformidad con el nombramiento de auditoría O-DIDAI/SUB-141-2023, de fecha 08 de septiembre de 2023, fui nombrado para realizar consejo o consultoría de primer seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Dirección de Auditoría Interna, en el informe ejecutivo O-DIDAI-154-2023, respecto a la verificación de las condiciones en que se encuentra la propiedad donde se inició la construcción del Instituto Tecnológico de Amatitlán.

OBJETIVOS

GENERAL

Realizar primer seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Dirección de Auditoría Interna.

ESPECIFICO

Verificar si existen recomendaciones implementadas, en proceso o incumplidas.

LIMITACIÓN

Se estableció que el informe ejecutivo O-DIDAI-154-2023 no contiene recomendaciones emitidas por la Dirección de Auditoría Interna.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Derivado a que no existen recomendaciones emitidas para realizar el seguimiento encomendado solamente se solicitó a la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN- y a la Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur, las acciones realizadas de forma posterior en atención al informe ejecutivo O-DIDAI-154-2023, respecto a la verificación de las condiciones en que se encuentra la propiedad donde se inició la construcción del Instituto Tecnológico de Amatitlán.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

a) Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur

De conformidad con el oficio No. 55-2023/DDEGS/IE/PE de fecha 12 de septiembre de 2023, emitido por el coordinador de infraestructura, jefe de planificación educativa, y por la directora de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur, indican que el coordinador de infraestructura, realizó visita el 12 de septiembre de 2023, adjuntando documentos de respaldo y fotografías, que constituyen evidencia que demuestran que las condiciones se encuentran en mal estado y su situación está en las mismas condiciones de la visita realizada en el mes de febrero del presente año.

b) Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-

De conformidad con el oficio -DIPLAN- A-7434-2023 de fecha 14 de septiembre de 2023, emitido por la directora de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, adjunta informes presentados por las profesionales arquitectas, denominados: Información sobre informe ejecutivo O-DIDAI-154-2023, indicando que dicho informe no contiene recomendaciones que atender e informe técnico No 68, concluye: Las obras que

actualmente se encuentran ejecutadas, se visualizan en buen estado, tal como los muros perimetrales, muro de contención a pesar del tiempo transcurrido (aproximadamente en 3 años), las obras ejecutadas con relación al zanjeo, se encuentran con deterioro y en su mayoría, ya han sido afectadas con la maleza, con desmoronamiento de tierra en su mayoría, así como como basura. Algunas áreas de seguridad con alambre espigado fueron cortadas y de esa situación se menciona que el terreno fue invadido y actualmente se encuentra con sembradillo de milpa.



Lic. Gustavo Adolfo Flores Colón
AUDITOR INTERNO
Dirección de Auditoría Interna -DIDAI-
Ministerio de Educación



Lic. Jorge Alvaro Salazar Pineda
Supervisor
Dirección de Auditoría Interna -DIDAI-
Ministerio de Educación



M.A. Javier Estuardo Romero Espinoza
SUB-DIRECTOR
Dirección de Auditoría Interna - DIDA
Ministerio de Educación



Licda. Julia Victoria Monzón Pérez
DIRECTORA
Dirección de Auditoría Interna -DIDAI-
Ministerio de Educación